

■ Befüllanleitung für HP Patronen No. 363

Für HP Photosmart 8250 (C363) und kompatible

rf_363 - Version 1.2



Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen jeder Patrone:

- 1 Spezialadapter pro Farbe
- 1 Tintenspritze pro Farbe

Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Wenn Sie die Patrone mit dem Chip nach rechts vor sich halten, befindet sich die Füllöffnung F oben und die Belüftungsöffnung L unten **3**.
Stecken Sie den Spezialadapter **2** mit dem kurzen Ende auf eine Spritze ohne Nadel.
2. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **4** zu sehen und füllen Sie maximal 3 ml (schwarz: 14 ml) Tinte durch die Füllöffnung F in die Patrone.
3. Druckausgleich herstellen:
Lassen Sie die Spritze stecken, ziehen Sie 5 ml Luft aus der Patrone und lassen Sie den Spritzenkolben los **5**. Es wird nun so viel Luft wieder in die Patrone gesogen, bis ein Druckausgleich hergestellt ist.

Problembeseitigung:

Erscheint nach dem Befüllen auf dem Computerbildschirm ein Fenster mit der Meldung „Patrone bereits verwendet“ klicken Sie auf „Schließen“. Der Drucker zeigt nun keine Tintenfüllstände mehr an.

Erscheint auf dem Computerbildschirm ein Fenster mit der Meldung „Patrone leer“, befüllen Sie die Patrone. Wird das Fenster dann immer noch angezeigt, schließen Sie es und schalten Sie Ihren Drucker kurz aus. Der Füllstand der Patrone wird nun ebenfalls nicht mehr angezeigt.



Achtung: Es erscheint möglicherweise eine Fehlermeldung: Der Drucker zeigt einen „Tintensystemfehler“ an. Da es sich hierbei um ein HP-eigenes Problem handelt, folgen Sie bitte der „Problembeseitigung“ auf den Internet-Seiten des Herstellers. Das bis Mitte 2008 zum Download bereit gestellte Patchprogramm „Empfohlenes Update, um lange Einschaltzeiten und Tintensystemfehler zu beheben“ ist leider nicht mehr verfügbar.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!